

Besichtigungsbericht		Datum:
Typ / Marke: Ahlmann AX 850	Baujahr: 2012	28.04.2016
1. Daten		
Betriebsstunden	961	
Baunummer	W09P85157CBA08791	
Gewicht / Motorleistung	5950 kg / 46 KW	
2. Ausstattung		
Schaufelvolumen	0,8m ³	
Gabel	1m	
Schmiersystem	manuell	
Klimaanlage	Nein	
Zusatzausstattung	2 x Unterlegkeil	
3. Dokumente		
CE	Ja	
Prüfbuch	Ja	
Betriebsanleitung	Ja	
Servicebuch / Schmieranleitung	Ja	
Ersatzteilbuch	Ja	
Elektrik- / Hydraulikplan	Ja	
4. Außen		
Rahmen	Ok	
Ladearm	Ok	
Schaufel / Gabel	Ok	
Lagerung	Ok, kein Spiel	
Gegegengewicht	Ok	
Verkleidung, Lampen, Stufen	Ok	
Lackierung	Ok	
5. Kabine		
Außen	Ok	
Sitze	Ok	
Fenster	Ok	
Tür	Ok	
Schalter, Controller	Ok	
Anzeige	Ok	

Der Bericht wurde so genau wie möglich erstellt, gemäß dem Zustand des Geländes, der Wetterbedingungen und der Unterstützung vorhandener Bediener. Es wird keine Haftung für nicht gefundene Mängel oder Beanstandungen irgendwelcher Art übernommen.

6. Motor	
Leckagen	Ok
Ölzustand	Ok
Abgaszustand	Ok
Auspuff	Ok
Flüssigkeitslevel	Ok
Sonstiges	Ok
7. Antrieb	
Achsen	Ok
Getriebe	Ok
Antriebswelle, Gelenke	Ok
Pumpen	Ok
Bremse	Ok
8. Bereifung	
Größe	12.5 / 80 R18
Marke	BKT AT 603
Profil	Ca. 80%
9. Hydraulik / Elektrik	
Zylinder	Ok
Pumpen	Ok
Rohre / Schläuche	Ok
Generator und el. Komponenten	Ok
Kabel	Ok
10. Funktionstest	
Motor	Ok, Motor ohne ungewöhnlichen Rauch oder Geräusche
Hydraulik	Ok
Antrieb	Ok
Bremse	Ok
Lenkung	Ok
Schalter Kabine	Ok
11. Bemerkung	